CSSCT établissement Services Techniques / Ateliers Centraux / Horticulture (STACH)

Procès-verbal de la réunion CSSCT du 7 Mars 2025

Membres légaux	
étaire	Présent
	Présent
	Présent
	Présent
	Présente 13h05
Membres experts	
	Absent
crétaire-Adjoint	Présent
	Absent
	Absent
	Présent
	Présent
	Présent
	Présent

Membres de droit	
	Présent
édecins du	Présents
évention	Présent
Relations	Présente
ail	Absent
trôleur des Services de prévention CRAMIF	Absent

présentan			
bsent			Présente
	Présent		bsent
	Présent (Dépar		nt
			Absent
			Présent

Invités	
e de mission Maintien	
inateur Safety	
Manager Risk	
inateur Learning &Development	
ct Management Officer	
ctor Buildings maintenance & Central Workshop	
enance	
Leader Maintenance Ranch Davy Crockett	
r Engineering	

[redacted], Secrétaire adjoint de la CSSCT et Antonio [redacted]re de la CSSCT

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 03/12/2024 (*) **(Page 3)**
2. Suivi des actions HST (*)**(Page 16)**
3. Examen des statistiques des accidents du travail du 4ème trimestre civil 2024 (*)**(Page 17)**
4. Focus sur les accidents de trajet du 4ème trimestre 2024**(Page 18)**
5. Information des membres de la CSSCT sur les salariés déclarés inaptes au sein de l'établissement (*)**(Page 15)**
6. Information des membres de la CSSCT sur le recrutement des salariés en situation de handicap au sein de l'Etablissement**(Page 33)**
7. Point d'information sur la prévention des RPS**(Page 34)**
8. Présentation aux membres de la CSSCT des résultats des VLEP réalisées sur l'Etablissement (*)**(Page 10)**
9. Point de suivi du projet 1001 Pattes (*)**(Page 18)**
10. Point sur le process d'habilitation électrique **(page 5)**
11. Point sur l'état d'avancement du process « Amiante »**(Page 9)**
12. Présentation aux membres de la CSSCT du rapport annuel CSSCT 2024 de l'établissement STACH (*)**(Page 35)**
13. Présentation aux membres de la CSSCT du programme de l'établissement STACH 2025 (*)**(Page 36)**
14. Présentation des observations du courrier de l'Inspection du travail (*)**(Page 36)**
15. Présentation aux membres de la CSSCT, pour avis motivé, du projet relatif à la mise en place d'une nouvelle Scie Raboteuse sur le Ranch (*)**(Page 24)**
16. Présentation de la nouvelle chaudière Steam Train (*)**(Page 13)**
17. Kit tenue d'hiver des techniciens**(Page 36)**

les faits de l'électrisation du technicien d'audio qui est survenue la semaine précédente et le délai entre l'accident et l'information au secrétaire de la cssct.(3heures)

ond qu'il y avait délégatio il était absent et que Matthias n'est pas au fait du process appliqué côté maintenance

La direction se défend que la prise en charge du technicien ait été la priorité et qu'il y a eu un loupé de communication.

Rappel que le chef d'établissement doit informer le secrétaire du cssct lorsqu'il y a un accident avec des conséquences qui peuvent être graves.

Emmanuel indique que ses confrères chef d'établissement seront sensibilisés sur les process en cas d'accident.

e que Matthias est censé être au courant des procédures.

Présentation du déroulement de la réunion

sente l'ordre du jour et les invités pour la journée et indique que le déroulé de la réunion du 7 Mars 2025 ne prend pas les points de l'ordre du jour dans l'ordre (disponibilité des intervenants à organiser en fonction des plannings).

1. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 03/12/2024 (*)

Approbation du procès-verbal de la réunion CSSCT du 3 Décembre 2024

NOMBRE DE VOTANT :	
POUR :	
CONTRE :	**0**
ABSTENTION :	**0**

Procès-verbal approuvé à l'unanimité des membres présents.

Retour sur les questions du procès-verbal du 3 Décembre 2024

-La société de nettoyage Chalancin va faire le nettoyage humide des poussières de bois dans les ateliers bois .

-Présentati lep des chaudières de steam train.

-Pour les soudures à l'étain point avec le fournisseur.

-Accident sur la scie à panneau à l'atelier bois.

Il est demandé que le coté pression soit pris en compte par l'inspection du travail (travail en fin de shift).

-Un point est prevu sur l'expo à l'amiante lors de la réunion .

-Retour sur la visite du bâtiment Meeko :

Demande que les tuyaux d'air de l'atelier show soient déplacés.

Local centrale hydraulique et manque extraction pour soudures (En cours)

Installation de ventilation dans le local produits en cours .

-Retour sur la visite du bâtiment Raya :

Il y aura des prises sur les établis

Les cameras filment vers l'extérieur et son déclarées en préfecture

ite avoir la référence des cameras.

Le seuil de porte avec la petite marche a été pris en compte (en cours de traitement) .

Il y a un problème avec la caméra pour le parking de Raya (attente arrière et lecteur de badge).

Il y a un problème avec les intérimaires qui se garent sur ce parking.

nte que le parking n'est pas fini et que ça pose un problème.

Difficile de trouver une place de parking , des guests viennent sur le parking.

e sur le fait que des personnes extérieure à Disney se garent sur le parking.

Il est remonté le fait que les badges d'accès ne sont pas refait et du coup il n'y a plus d'accés pour le personnel en horaires décalés.

Le parking est plein.

ond qu'il y a une réflexion sur les déplacements en interne entre le bâtiment Raya et Aladdin/Merlin.

Il y a une réflexion sur ce qui pourrait être mis en place pour ces déplacements (sticker spécial peut-être également).

Attente répo r le prochain cssct.

te l'information que lorsqu'on refait un id on a plus les accès.

Laura Le Peron demande de lui remonter les problèmes d'accès quand on refait l'ID.

elle qu'il y a un problème avec les casiers.

rme que les casiers doivent être séparer pour permettre d'avoir un sale et un propre.

Koffi demande qui nettoie le bâtiment Meeko

Attente du retour du chef d'établissement.

-Retour visite garage automobile

Présentatio

Pour les planches de la fosse il y a une étude qui est en cour pour faire comme à steam train avec un filet.

En cas de gel l'intervention en extérieur est interdit avec une communication passé en interne.

Dem az pour avoir la note de service pour l'interdiction de travailler quand il fait négatif dehors.


e que la nouvelle inspectrice du travail n'a pas été communiquée aux membres de la CSSCT et qu'il y a obligation d'informer les membres par la législation.


Laura Le Peron precise que la nouvelle inspectrice vient d'arriver et qu'ils n'ont pas eu le temp de nous informer .

cise que l'ancien inspecteur du travail est toujours présent sur certains points.

10. Point sur le process d'habilitation électrique

Présentati






[redacted] te que ce serait bien que les prérequis soient identifiés avant la formation.


[redacted] lique qu'il y a plusieurs cas.

Il faut trouver des solutions.





[redacted] rvient sur les titres elec où des personnes ne sont pas issues d'un cursus elec et sont envoyées comme les autres sur la même formation alors qu'il faudrait qu'il y ai une formation elec avant l'habilitation.

e qu’il y a un retour des niveaux d’habilitations au manager qui en cours.




Présentation de la liste avec les niveaux des salariés accessible par les manager, senior et directeur






	F	G	H
135	SS_ALL_SSPR_Habilitation électrique B0/H0 - formation théorique en ligne	A jour	
136	SS_ALL_SSPR_Habilitation électrique B0/H0 - formation pratique en salle	A jour	20/06/2027
137	SS_ELEC_SSPR_Carnet de prescriptions générales de sécurité d'ordre électrique	A jour	
138	SS_ALL_OBLIG_SSPR_Fiche d'accueil sécurité au poste de travail (saisie en ligne)	A jour	
139	SS_ALL_SSPR_Habilitation électrique B0/H0 - évaluation des connaissances théoriques	A jour	30/01/2027
140	SS_ALL_SSPR_Habilitation électrique B0/H0 - formation théorique en ligne	A jour	
141	SS_ALL_SSPR_Habilitation électrique B0/H0 - formation pratique en salle	A faire	14/04/2024
142	SS_ELEC_SSPR_Carnet de prescriptions générales de sécurité d'ordre électrique	A jour	
143	SS_ALL_OBLIG_SSPR_Fiche d'accueil sécurité au poste de travail (saisie en ligne)	A jour	
144	SS_ALL_SSPR_Habilitation électrique B0/H0 - évaluation des connaissances théoriques	A jour	04/10/2027
145	SS_ALL_SSPR_Habilitation électrique B0/H0 - formation théorique en ligne	A jour	
146	SS_ALL_SSPR_Habilitation électrique B0/H0 - formation pratique en salle	A jour	13/09/2025
147	SS_ELEC_SSPR_Carnet de prescriptions générales de sécurité d'ordre électrique	A jour	
148	SS_ALL_OBLIG_SSPR_Fiche d'accueil sécurité au poste de travail (saisie en ligne)	A jour	
149	SS_ALL_SSPR_Habilitation électrique B0/H0 - évaluation des connaissances théoriques	A jour	14/03/2027

Il y a un listing pour les signatures.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Titre	CM Signataire	Responsable	Directeur Signataire	Etat Signature Directeu	Dir Signature Date	Etat Signature CM	CM Signature I
13	TECA	MICHELIN JOSEPH	AHMED CHEIKH-BELLA	Yannick RAVIDAT	signé	8/10/2023	en attente	(vide)
14	TECA	SYLVIE LETERRIER	TRISTAN ROBACHE	Yannick RAVIDAT	signé	6/3/2023	signé	6/27
15	TECA	THIERRY BRAQUEHAIS	DAVY DE JESUS PINTO	Yannick RAVIDAT	signé	8/10/2023	signé	8/10
16	TECA	VINCENT ROUSSEAU	TRISTAN ROBACHE	Yannick RAVIDAT	signé	7/4/2023	signé	12/16
17	Ponts Roul elinga	ADRIEN DROUHOT	SAMUEL TOUITOU	Yannick RAVIDAT	signé	8/4/2023	signé	8/22
18	Ponts Roul elinga	AHMED ALI	ERIC JANDOT	Yannick RAVIDAT	signé	8/4/2023	en attente	(vide)
19	Ponts Roul elinga	ALVIN SIMON	JACQUES QUILLERIER	Yannick RAVIDAT	signé	8/4/2023	signé	1/30
20	Ponts Roul elinga	ANTHONY BERNET	MARC BONNAND	Yannick RAVIDAT	signé	8/4/2023	signé	8/5
21	Ponts Roul elinga	CYRIL BONNIN	ERIC JANDOT	Yannick RAVIDAT	signé	8/4/2023	signé	4/13
22	Ponts Roul elinga	CYRIL OSIKA	JACQUES QUILLERIER	Yannick RAVIDAT	signé	8/4/2023	signé	8/4
23	Ponts Roul elinga	DAVID KHENTHAVONG	JACQUES QUILLERIER	Yannick RAVIDAT	signé	8/4/2023	en attente	(vide)
24	Ponts Roul elinga	DENIS MANCEAU	JACQUES QUILLERIER	Yannick RAVIDAT	signé	8/4/2023	en attente	(vide)
25	Ponts Roul elinga	DYLAN GOLLINO	JACQUES QUILLERIER	Yannick RAVIDAT	signé	8/4/2023	signé	8/4
26	Ponts Roul elinga	GILBERT ALMEIDA	ERIC JANDOT	Yannick RAVIDAT	signé	8/4/2023	signé	4/16
27	Ponts Roul elinga	GUILLAUME RASQUIN	ERIC JANDOT	Yannick RAVIDAT	signé	8/4/2023	signé	8/10
28	Ponts Roul elinga	IBRAHIMA BAH	ERIC JANDOT	Yannick RAVIDAT	signé	8/4/2023	signé	8/7
29	Ponts Roul elinga	JEAN CHRISTOPHE NGUYEN	JACQUES QUILLERIER	Yannick RAVIDAT	signé	8/4/2023	signé	8/17



	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Etat Signature Directeu	Dir Signature Date	Etat Signature CM	CM Signature Date	A Signer Avant le	Etat Demande	Action à mener	Numéro de Demande	
2	signé	8/4/2023	signé	8/4/2023	7/4/2024	archivé	n/a	19772751	
3	signé	8/4/2023	signé	8/28/2023	7/4/2024	archivé	n/a	19772760	
4	signé	5/14/2024	signé	5/14/2024	8/5/2024	archivé	n/a	20265727	
5	signé	9/25/2023	en attente	(vide)	7/27/2024	expiré	Remise en signature / FM	20290648	
6	signé	8/4/2023	en attente	(vide)	7/4/2024	expiré	Remise en signature / FM	19772754	
7	signé	11/28/2022	signé	11/28/2022	12/10/2022	archivé	n/a	16791141	
8	signé	8/4/2023	signé	8/4/2023	7/4/2024	archivé	n/a	19772756	
9	signé	8/4/2023	signé	8/18/2023	7/4/2024	archivé	n/a	19772745	
10	signé	6/3/2023	en attente	(vide)	5/25/2024	expiré	Remise en signature / FM	19229584	
11	en attente	(vide)	en attente signature	(vide)	5/25/2024	expiré	Remise en signature / FM	19229150	
12	signé	8/10/2023	signé	1/19/2024	6/28/2024	archivé	n/a	20118463	
13	signé	8/10/2023	en attente	(vide)	6/28/2024	expiré	Remise en signature / FM	20118469	
14	signé	6/3/2023	signé	6/27/2023	5/25/2024	archivé	n/a	19229213	
15	signé	8/10/2023	signé	8/10/2023	6/28/2024	archivé	n/a	20118458	
16	signé	7/4/2023	signé	12/16/2023	5/25/2024	archivé	n/a	19229086	
17	signé	8/4/2023	signé	8/22/2023	7/6/2024	archivé	n/a	19804583	
18	signé	8/4/2023	en attente	(vide)	7/6/2024	expiré	Remise en signature / FM	19804682	

Pour l’instant il y a l’accès aux managers et seniors et directeurs

demande que les chefs d’équipe y aient accès. Point appuyé par laurent Burazer

e cela.

nde comment font les salariés qui n’ont pas de coffre-fort.

Leila se renseigne.

nde de pouvoir retirer les habilitations aux personnes qui n’en n’ont pas besoin.

rme que vous devez faire la demande à votre direction.

nde que les mails concernant les formations soient en français.

ose de maintenir ce point tous les 3 mois.

11. Point sur l’état d’avancement du process « Amiante »

Présentati

Deux dossiers amiante pour deux personnes n’ont été pas retrouvé.

Il y a eu un travail pour rechercher le parcours des deux personnes.



Ils commencent par les salariés qui ont quittés la société.(une centaine environ)

Ensuite se sera au tour des salariés présents et ensuite on retrouvera les information dans le coffre fort.

sente le process pour que tout le monde soit bien informé. Il est d'ailleurs prévu de digitaliser les fiches amaintes d'ici l'été.

nde ce qui a été retenue dans son parcours ?

me que l'employeur doit informer les salariés sur la FEA au cas par cas.

Les noms des personnes seront donnés e ait fait une demande pour certains salariés.

me que la RGPD est pas bien respecter dans dtime .

rme qu'il y aura un suivi.

nde comment on est informé et si c'est vérifié ?

rme que le Elearning est pas mal pour une sensibilisation à l'amiante.

ersonnes qui ont travaillé sur le sujet de l'amiante.

Pause 10 Minutes 10h25

8. Présentation aux membres de la CSSCT des résultats des VLEP réalisées sur l'Etablissement (*)

Présentatio



La VLEP est **le seuil atmosphérique** d'un agent chimique en suspension dans l'air **pouvant porter atteinte à la santé d'un individu** sur son lieu de travail au cours d'une période donnée.

Seule la mesure des VLEP règlementaires est **une exigence du code du travail**.

- ***VLEP réglementaires contraignantes***
- ***VLEP réglementaires indicatives***
- ***VLEP circulaires***

- ***VLEP 8H*** *(également appelée Long Terme)*
- ***VLCT*** *(également appelée Court Terme)*

ENTIN

→ Evaluation et stratégie

A partir des fichiers déclaratifs « expositions aux produits chimiques », **une évaluation du risque chimique par inhalation** est faite pour chaque produit en prenant en compte les données transmises dans chaque atelier *(notamment quantité, poids, temps et fréquence d'utilisation)*

Cette évaluation permet de **connaitre quels sont les produits à mesurer**

La **stratégie** synthétise tous les produits contenant les substances à mesurer en les regroupant dans des Groupes d'Expositions Homogènes (GEH)


TIN

→ Mesures

Une évaluation initiale comprend **3 campagnes** espacées dans le temps (mais inférieur à un an)

Pour chaque campagne et pour chaque GEH, un minimum de **trois mesures** d'expositions est à réaliser par substance





Résultat inférieur à 10% de la VLEP

- Le diagnostic de non-dépassement est établi (évaluation initiale terminée)

Résultat supérieur à 10% mais inférieur à la VLEP

- deux autres campagnes de mesure doivent être faites

Résultat supérieur à la VLEP

En fonction de la VLEP :

- Arrêt du travail aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs
- Prise immédiate de mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs

Condition n°1 :

Résultat inférieur à 10% de la VLEP

- 3 nouvelles mesures à effectuer chaque année

Résultat supérieur à la VLEP

En fonction de la VLEP :

- Arrêt du travail aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs
- Prise immédiate de mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs

Condition n°2 :

- Analyse statistique de l'ensemble des mesures d'exposition réalisées permettant de diagnostiquer le respect ou non de la VLEP (Arrêté du 15 décembre 2009)


nde si la NIPC est respectée pour le metalnet (il y a eu plusieurs cas d'intoxication avec le metalnet à star port).

d le point et reviendra vers nous.

dent comment la direction s'assure que les produits utilisés dans chaque locations soient bien déclarés (vérifier qui sort ces produits , à quelle frequence…).

Attente retour direction.

Présentation des prélèvement plo



travail
ément
en cours de relecture. Plan de
rieur (dossier machine en cours)

e que la CRAMIF demande des prélèvements avec des lingettes pour vérifier le plomb dans l'atelier deco light.

L'atelier deco light va être décontaminé avec suivi et 5 S et installation d'une table aspirante.

Il y a un projet pour un créer un local spécifique pour le brasage au plomb.


nde si tous les produits sont analysés lors des vlep ou si c'est ciblé.


Réponse que les analyses sont ciblées en fonction des fds des produits utilisés.

16. Présentation de la nouvelle chaudière Steam Train (*)

Présentati

Modification des chaudières de steam train. L'objectif étant d'arriver à ce que toutes les locomotives arrivent dans les standards.







Le premier Train qui sera concerné est le Holiday

L'ingénieur qui travaille sur le sujet est Laury Da Costa

La certification est en attente (il faudra l'avoir)




Des modifications seront mise en place pour protéger les utilisateurs.

Les modifications sont prévues pour optimiser la chauffe.

L'investissement est de 250000 euros par locomotive.

5. Information des membres de la CSSCT sur les salariés déclarés inaptes au sein de l'établissement (*)

Présentati



N° dossier	Etab CSSCT 2024	Nom	Prénom	ID	SEXE	Age	Métier	Location	Date d'entrée Société	Ancienneté	Coeff	Date de L'inaptitude	Ancienneté dans l'inaptitude	Nature de l'inaptitude	Origine inaptitude	RQTH	Inval.	Restrictions
735	Services Techniques / Ateliers centraux / Horticulture	BENADDA	MOHAMMED	80114920	M	54	PEINTRE BATIMENT		03/02/2002	23	215	21/04/2022	2	INAPTE AU POSTE EN UN SEUL AVIS	MP	OUI	NON	Pas de travail en espace confiné ou en espace rédu Pas de travaux de force avec le membre s Pas de travaux prolongés bras au-dess Pas de port de charge > 8 kg.S
750	Services Techniques / Ateliers centraux / Horticulture	LEPERLIER	SYLVIE	80074110	F	53	MAGASINIER(E)		27/09/1997	27	215	21/07/2022	2	INAPTE AU POSTE EN UN SEUL AVIS	MA	NON	OUI	Recommandations de reclassement définitf sur un poste sans port prolongée et les flexions répétées de génoux; le poste de
800	Services Techniques / Ateliers centraux / Horticulture	DUBUC	OLGA	80064084	F	52	PEINTRE DECORATEUR(TRICE)		09/02/1997	28	220	09/01/2023	2	INAPTE AU POSTE EN UN SEUL AVIS	MA	OUI	NON	Doit être affectée à des tâches claires et structurées avec limit L'affectation temporaire actuelle à l'atelier Staff convient, dans l'at
834	Services Techniques / Ateliers centraux / Horticulture	KONE	MOHAMED	80101678	M	50	STRATIFIEUR(EUSE)		08/07/2000	24	220	19/04/2023	1	INAPTE AU POSTE EN UN SEUL AVIS	MA	OUI	NON	Contre-indication à l'utilisation de la Limiter les mouvements prolongés ou répétés du cou en f Pas de mouvements forcés de l'épaule gauche ni de mouvemer gauche au-dessus de 90°. Contre-indication à l'utilisation des produits chimiques de la reprotoxique et nocif.
973	Services Techniques / Ateliers centraux / Horticulture	MORAIS DOS SANTOS	JOAQUIM	1755469	M	43	TECHNICIEN(NE) MAINTEN COURANTS FAIBLES		06/07/2023	1	220	04/11/2024	0	INAPTE AU POSTE EN UN SEUL AVIS	MA	OUI	NON	Pas de travaux de force avec le membre s Pas de mouvements répétitifs de l'épa Pas de travail répété ou maintenu bras droit au-dess Pas de port manuel de charges > 5 kg avec le me

ait des efforts pour conduire les bus avec l'obtention du permis bus et qu'il serait bien qu'il soit intégré en cdi si un poste s'ouvre.

de que signifie Tk dans le document ?

que TK correspond à service technique.

ma sont comme de l'interim et la probabilité de déboucher sur des cdi est minime .

2. Suivi des actions HST (*)

Présentatio

nde les dates des travaux pour le Sequoia.

endra vers nous avec le planning.


Emmanuel informe qu'il va resensibilisé les managers sur les échanges qu'ils ont avec les membres de la CSSCT pendant les revues DUER (quelques propos avaient été limite envers des membres)

La planification des revues duer ne seront plus pendant les vacances.

Présentation des fiche

fait le point.





12/2024

Constat: Suite au déménagement de l'équipe DMT dans le bâtiment RAYA: impossibilité de de réceptionner le matériel lié au DMT. Il est nécessaire de créer un lieu de stockage grillagé/fermé de 100m2 dans la baie centrale

Action:
Point fait sur place le 06/01/2025:
Mise à disposition temporaire d'une zone au niveau de l'actuel zone Doc-Control + Création d'une zone (~ 275m
dédiée à EMPS dans le cadre de la réhabilitation

Une zone sera prévue pour fermer la zone de stockage du bâtiment Aladin.



025

Constat: Manque d'un passage piéton devant le bâtiment DREAMS + Ancien passage piéton supprimer

Action:
Point fait avec Cheffe de Projet D&D le 11/02/2025: rétablissement de la bonne signalisation horizontale, de fa
provisoire dans un premier temps, puis de façon définitive d'ici quelques semaines à 3 mois maximum

demande si il y aura une guérite entre Dreams et le parking Rustz.

nseigne.

3. Examen des statistiques des accidents du travail du 4ème trimestre civil 2024 (*)

demande pourquoi 1million d'heure de travail déclarées en 2023 vs 700000 heures de travail en 2024.

seigne

Julien vachet-Valaz Demande d’envoyer tous les documents dans la convocation de la réunion ordinaire .

ce qu’il peut faire.

nde que nous ayons des formations de 30 à 45 Minutes pour les premiers secours.

rme qu’il forme des salariés à hauteur de 7600 heures.

emonter aux directions de fos que les formations peuvent avoir lieu et qu’il faut qu’elles aient lieu.

Il faudrait des salles de formation pour faire des sessions.

Entre 30 et 40 personnes par session possible.

te le fait que les AT sont de plus en plus relationnel.

nte aux directions.

4. Focus sur les accidents de trajet du 4ème trimestre 2024



Pause séance 12h05

Reprise séance 13h15

9. Point de suivi du projet 1001 Pattes (*)

Présentation du docu

La présentation a été faite au cse

Contexte du Projet

Ce projet s'inscrit dans la dynamique d'entreprise d'aménagement des backstages et d'amélioration des conditions de travail des Cast Members Ainsi, la réflexion autour de la rénovation des Ateliers Centraux se concrétise en un projet ambitieux qui doit remettre à niveau les locaux des services de maintenance support et contribuer à accueillir les effectifs supplémentaires à venir, dans une perspective à moyen terme et traiter de manière pérenne les écarts connus (conditions de travail, safety, environnementaux...)


25 000 m² de servic
maintenance supp
4 bâtiments (Merlin
Aladdin, Geppetto
une tente extérieur

4 départements Techniques

Des équipements
qui n'ont que très
depuis leur créatio
de 30 ans

DLP – Facilities Operation Services

Situation projetée



Le projet vise à relocaliser les équipes techniques dans un pôle industriel…

(DecoVisual + Character Head)
Actuellement localisées à Aladdin / Gepetto

INTEGRATION
Equipes Décoration et Services Techniques de la Division Spectacle



Le service Costuming animatronic rejoindrons 1001pattes



L'objectif du projet est la sécurisation,le gain de temps et l'optimisation , c'est du win win dixit David Courvoisier.

Ce projet a été présent Cramif.

ande si les salariés ont été sollicités pour participer au projet ?

d que des réunions avec les teams leader et les managers ont eu lieu pour identifier le besoin.

e que les salariés ont été consultés et que leurs souhaits ont été entendus, mais que tous les desirata de chacun ne seront pas forcement appliqués.

Le service spectacle va rejoindre les locaux dans la zone Tilt.

ande un point sur les effectifs actuel et les effectifs prévus avec l'extension du parc studio.

d qu'il y aura une augmentation des effectifs avec Avenger Campus.

Avec Frozen il y aura des moyens humains en plus également.

le que menuiserie ont eu leur effectif divisé depuis quelques temps.

Infra aussi ont des problèmes d'effectif.

le point.

lle qu'il manque du monde déjà aujourd'hui dans certaines équipes.


me qu'il parle avec des effectifs théorique et pas avec l'effectif présent.

once qu'on abordera le sujet avec la cssct sur la partie infra.

nde que les ateliers soient dimensionnés pour le futur et pas trop petits.

ise que c'est pris en compte pour la taille des vestiaires et des ateliers.

Il reviendra vers nous avec les effectifs actuels et à venir. Précision qu'il y a eu une anticipation concernant les changements futurs et des effectifs à plusieurs années .



Il va y avoir des créations de zones de préparation , le remplacement des cabines de peintures,le remplacement de machines outils plus modernes dans à peu près tous les ateliers (metal, machine et mill shop).

Il va y avoir le changement de la machine à découpe de panneaux.

de que pour chaque implantation de machines il y ai une présentation au cssct et demande si le budget pour les formations est prévu avec les nouvelles machines.

d qu'à chaque cscct il y aura une présentation du projet 1001 pattes.

Le budget est de 6millions d'euros pour 37 Machines.

Discussion sur la scie à panneaux.

e que l'impossibilité d'utiliser la scie à panneau à mill shop manque.

lancé Véritas pour avoir le rapport de contrôle de la machine.


Il va y avoir une formation scie a panneaux à staff shop le 17 Mars pour tous les salariés.

Il va y avoir un axe d'amélioration concernant le stockage des produits chimiques.

nce qu'il va y avoir un travail sur l'apport de lumière naturelle et un travail sur les façades pour faire rentrer la lumière.

de coactivité par rapport au bruit dans les ateliers.

Des panneaux acoustiques seront installés dans les ateliers pour atténuer le bruit



Situation projetée

…rant les conditions de travail selon tous les critères…

	Motifs du changement	Situation actuelle	Situation projetée
Superficie	Augmenter toutes les surfaces d'atelier, inclure les équipes Spectacle pour accueillir de futurs effectifs	24,800m²	33,800m² +33%
Optimisation des espaces	Revoir l'implantation des ateliers pour réduire les distances de transport	730km* de transport de Cycling par an	227km* de transport de Cycling par an
Parc Machines	Remplacement des machines obsoletes (Qualité, Performance, Sécurité)	37 / 120 machines à remplacer	Toutes les machines à niveau
Economies d'énergies	Conformité avec: *Article L111-10-3 - Code de la construction et de l'habitation*	Dégradée	-30% de consommation sur les batiments existants
Conformité réglementaires	Conformité totale et resolution des observations des autorités	75 points avec plan d'action en cours	Mise en oeuvre et suivis de l'ensemble des plans d'actions

Confidential

*exemple taken from BTM Cycling

DLP – Facilities Operation Services


Il y aura une toiture végétalisée sur la partie tilt et l'installation de collecte d'eau de pluie pour les wc.


nde que l'aménagement soit prévu pour le futur.

once que le projet initial a été modifié en intégrant tilt.

Il y aura une réserve de place pour le futur.

Il y aura un département impression 3D.





Attente présentation de la zone aux abords des nouveaux bâtiments.

Finition du projet 2027.

nde comment vont se passer les travaux, en 3/8 ou en 1/8 et comment vont être organisés les parkings.

d qu'une partie des employés partent au bâtiment Raya.

C'est pris en considération.

Le planning sera organisé avec les travaux bruyant la nuit et le samedi.

Sinon les travaux seront le matin sur un shift.

nde si des parkings à étages sont prévus notamment aux abords du bâtiment 1001 pattes ?

ond que c'est un sujet global entreprise , ils vont remonter le point au cse.

Il y a une inquiétude des membres de la cssct sur le bruit en journée pendant la phase travaux.

ande si une réorganisation est en cours pour mutualiser les services ?

Est-ce qu'il va y avoir une maquette pour que les salariés puissent se projeter ?

e qu'on aura un modèle 3D.

Le 4 avril il y a les journées portes ouvertes au ateliers centraux avant travaux et qu'il y en aura une après les travaux.

me que le service spectacle font des échauffements le matin et est ce que des zones seront prévues pour les échauffements ?

ce qu'il n'y a pas de zones prévues pour des échauffements.

nce que si on regarde dans l'avenir les mentalités peuvent changer et que des échauffements pourraient avoir lieu.

nde s'il y aura des isoloir ?

nce qu'il y aura les zones ateliers et les zones bureaux.

nde si il est prévu des accès pmr ?

d que les accès pmr sont prévus et qu'il y aura des ascenseurs aux normes .

15. Présentation aux membres de la CSSCT, pour avis motivé, du projet relatif à la mise en place d'une nouvelle Scie Raboteuse sur le Ranch (*)

Présentation de la machine




Machine / Production

se du Besoin ..... p.
tion Actuelle ..... p.
ntation Générale ..... p.
és ..... p.
rts Productivité ..... p.
planning ..... p.
travaux ..... p.
nsions Machine ..... p.
ntation Future ..... p.
de Flux ..... p.
Opératoire Exploitation ..... p.
Opératoire Maintenance ..... p.
EC ..... p.

Sécurité

tion Actuelle ..... p.
rts Sécurité ..... p.
roduits Chimiques ..... p.
ation ..... p.
de prévention des Risques ..... p.




in

ctuel situé au RANCH DAVY CROCKETT, au centre de la menuis
ns : 173cmx150cm)

remplacer le combiné actuel par un combiné :
derne
urisé et répondant aux normes 2024
formant


le
remplacer le combiné actuel pour gagner en performance et
ntempestif du combiné pendant le fonctionnement
sibilité de démarrage aléatoire provoquant un problème de production et pe
ant
nce du moteur faible
ombiné actue


nérale machin
n nouveau combiné universel pour usinage du bois et de matér
tiques physiques assimilés
et raboter
hir/aplanir
er (moulures, arrondis...)
CASADEI
Fiche produit déta

utilisées :
cité triphasée ou mono


séparation et de consignation :
nneur mural dans local menuiserie dédié à l'équipement
d'arrêt d'urgence de proximité



5) Apports - Productivité

➢ **Axes d'amélioration identifiés avec le nouveau combiné**

	Combiné actuel	Combiné futur
Moteurs	1 moteur, puissance de 2/2,4kW	3 moteurs, puissance de 7kW
Surface de travail	29/30cm	41/42cm
Assistance	Absente	Assistance électronique grâce à un variateur
Toupie	Non inclinable	Inclinable à 90/45°
Lame de scie	Montée et descente manuelle, difficile à manier	Montée et descente motorisée (affichage digital)
Dégauchisseuse	1 lame	3 lames (facile à changer et à régler)
Autres fonctionnalités	Pas de scie avec rallonge, support coulissant, wagon en acier et en aluminium (lourd), absence de châssis pour grands panneaux	Scie avec rallonge plus grande, support coulissant nouvelle génération, entraîneur de plaque, wagon en aluminium pour utilisation, châssis pour grands panneaux, dispositif pour coupes angulaires


nat : 28 418€ sans options / 43 073€ avec options HT
ûts de travaux car conservation des éléments existants en menu
ion des anciens accessoires afin d'éviter la contrainte d'acheter
natériel (+ 3 lames de scie offertes par le prestataire)
installation, mise en service et formation faites à titre gratuit p
e
combiné actuel et conservation
alités supplémentaires permettant un gain financier (ex : dégau
nes au lieu d'une seule…)






De faire un affichage d'information lors de l'utilisation de la machine.

Le point sera pris.

ande si les travailleurs seront en travailleur isolé.

once qu'on ne peut pas travailler en travailleur isolé sur la machine.

rme que les techniciens ont des radios pti.



e si un nettoyage est prévue pour la zone de la machine ?

ndent qu'il n'y a pas de nettoyage avec une entreprise extérieure de prévu.

ande que les maintenances courantes soient inscrites sur des feuilles affichées.

Pour les interventions de maintenance courante type remplacement de lame un salarié dlp peut le faire, mais pour une maintenance ou un dépannage plus poussé il faudra passer par une entreprise extérieure.


ande si le modèle de la machine choisi est le modèle qui a été présenté a la cramif ?

Répo on car ils travaillent avec général industrie.

nde si il y a la conformité ?

Réponse oui et il n'y aura que les menuisiers qui utiliseront cette machine.

Pour les nouvelles embauches le prestataire reviendra faire les formations.



Annonce qu'il y a eu un accident sur l'ancienne machine en décembre 2024 avec un retour de bois dans le visage d'un salarié.

prendre le point pour faire l'historique car l'information n'est pas remontée.

ande qu'il y ai un prestataire pour faire le nettoyage.

D 04.

La vieille machine est consignée depuis l'accident.

2) Apports Sécurité (1/4)

➢ **Modernité de la machine et protections supplémentaires :**

Organes de sécurité	Combiné actuel	Combi
Carter *Limite l'accès à la pièce de bois, protège des projections et des coupures*	1, situé sur la toupie	5, situés à plu
Guide *Permet de guider la pièce de bois et limite les projections, protège des coupures de doigts*	Présent, sans lamelles anti-coupures de doigts	Présent, avec lam de
Puissance *Facilite l'usinage et limite le risque de butée et de chutes de pièces de bois*	Ralentie	Augn
Couteau diviseur *Empêche que la pièce de bois se ressert sur la lame et soit projeté*	Absent	Pré
Table *Renforce la stabilité du morceau de bois*	Absente	Pré


ande si on ouvre le carter de la machine, elle s'arrête ?

Répo

2) Apports Sécurité (2/4)

➢ **Modernité de la machine et protections supplémentaires :**

Organes de sécurité	Combiné actuel	Combi
Aspiration *Limite l'inhalation de poussières de bois et la projection dans les yeux*	1	2, sur le haut et le
Bouton d'arrêt d'urgence *Permet de stopper le fonctionnement de la machine*	2, difficiles d'accès	Plusieurs, fa
Entraîneur *Evite de toucher la pièce de bois ou d'être proche de la lame, et évite le risque de coupures*	Présent, « basique », ne peut être réglé que par le dessus	Présent, réglable
Réglage des fers *Eviter de toucher et le risque de coupures*	Manuel	Auton



2) Apports Sécurité (3/4)

➢ **Modernité de la machine et protections supplémentaires :**

Organes de sécurité	Combiné actuel	Combi
Asservissement *Limite l'inhalation de poussières de bois et la projection dans les yeux*	Automatique	Auton
Bouton marche-arrêt (chariot) *Permet de démarrer à distance la machine pour sécuriser l'opérateur*	Inexistant	Exi
Autres	**Combiné actuel**	**Con**
Dégauchisseuse à 3 lames	/	Réduction de bru série de 3 coute meilleure rép
Respect des normes françaises	Normes de 1998	Normes de 20 machine

é (4/4)

ir

mandations respectées avec le combiné actuel (extrait du dernier rapport du
e)

ellement améliorés avec la mise en place du nouveau combiné qui dispose d
ation de poussières supplémentaires
n place des mesures de VLEP annuelles

n au bruit

protections auditives à disposition par les utilisateurs lorsque le combiné est
nnement
n place de nouvelles mesures de bruit une fois le nouveau combiné en place


TEX

veau zonage sera effectué une fois le combiné installé, via un bureau de cont

ande si on a le niveau sonore de la nouvelle machine ?

Réponse qu'il faut porter ses EPI lors de l'utilisation.

La machine sera validée par un bureau de contrôle avant l'utilisation.



nde si les protections sont adaptés pour la nouvelle machine.

Répon

re que nous n'ayons pas eu la présentation de la machine avant la réunion.

On attend une date de mise en service.

nde qui est le chargé de prévention ?

Réponse qu'il s'a

Emmanuel propose un cssct extraordinaire pour qu'on statut sur la machine.

En amont il faudra avoir le dossier conformité.

La csscct accepte la commande sous réserve d'avoir le déclaration de conformité , la garantie , le volume sonore et la dispo des pièces et sur quels délais ?

10 votes favorable sous les conditions expliquées au dessus.

6. Information des membres de la CSSCT sur le recrutement des salariés en situation de handicap au sein de l'Etablissement

Présentation par Laura Le Peron

Pas de recrutement de personnes en situation de handicap depuis 2025.

Actuellement il y a 2CDD hommes ,31 CDI femmes ,93 CDI Hommes

7. Point d'information sur la prévention des RPS

DIVISION: DIRECTION		Equipes évaluées en suivi plan actions dans le DUERP	Equipes évaluées en cours d'attente du comité de pilotage	Equipes en cours d'évaluation (questionnaires et/ou sessions participatives)	Equipes planifiées sur 2024	Equipes planifiées sur 2025
Yannick Ravidat						
Base bus/ Garage /Services généraux/ Horticulture/ INFRA	France Hochin-Petit	Base Bus	Horticulture Administratif Pool Jardinier Construction/Méthode/Irrigation / Phyto Pest control / Faune Sauvage Arbos / Déco Florale		Garage Auto Plomberie Fluide/elec de Nuit Support infra Utilities Plomberie et Climatisation Ctrlco T1 2*8 Advd P1 2*8 Support P1	Pool Car Parkwide Electricité de jour Ctrlco T2 2*8 et nuit Illuminations Nuit
DSPR	Emmanuel Calderara	Évaluation tertiaire en cours sur tout le scope				
EMPS	Gilles Bernier			Méthodes procédures/Formations/Doc control Scientific System/Audio vidéo		
Maintenance DV et hôtels	David Barre			Maintenance NPBC Maintenance SFE Maintenance DV Permanence Nuit maintenance centrale		Maintenance HNY Maintenance SQL Maintenance CHY Maintenance Ranch Maintenance DLH

DIVISION: DIRECTION		Equipes évaluées en suivi plan actions dans le DUERP	Equipes évaluées en cours d'attente du comité de pilotage	Equipes en cours d'évaluation (questionnaires et/ou sessions participatives)	Equipes planifiées sur 2024	Equipes planifiées sur 2025
Yannick Ravidat						
Att parc 1 et 2	Cyril Tardiveau	Maintenance Support T3 Métal Shop Maintenance Tram Tour Audio T3 Atelier Animation Atelier 20 WDS / Base		Contrôle commande T3 Ride T3	Ride T2 Nuit Show P1 Nuit Ride T1 Nuit Ride T2 2*8	Ride T1 2/8 Control Co T2 2*8 et Nuit
Ateliers centraux	David Courvoisier	Machine Shop Cuisine		Déco Props-Light / Graphique/ Draperie (tertiaire en cours) Atelier Cycling Equipe Bâtiment (Jour/Nuit) Support WDS Peinture Carrosserie		Peinture / Peinture Déco / Mobilier
Design and Delivery	Grégory Jan Pen				Parc Construction Backstage	FAM Hôtel Sof&Hard Resort / DV Construction

DIVISION: DIRECTION		Equipes évaluées en suivi plan actions dans le DUERP	Equipes évaluées en cours d'attente du comité de pilotage	Equipes en cours d'évaluation (questionnaires et/ou sessions participatives)	Equipes planifiées sur 2024	Equipes planifiées sur 2025
Yannick Ravidat						
Att parc 1 et 2	Cyril Tardiveau		Ensemble des TL /TL EXP			MANAGERS /SENIOR MANAGER
Ateliers centraux	David Courvoisier		Ensemble des TL /TL EXP			
Design and Delivery	Grégory Jan Pen		Ensemble des TL /TL EXP			
EMPS	Gilles Bernier		Ensemble des TL /TL EXP			
Maintenance DV et hôtels	David Barre		Ensemble des TL /TL EXP			
Base bus/ Garage /Services généraux/ Horticulture/ INFRA	France Hochin-Petit		Ensemble des TL /TL EXP			
DSPR	Emmanuel	Évaluation tertiaire en cours sur tout le scope				

[redacted] demande d'avoir les dates des enquêtes en amont pour sensibiliser les salariés.

[redacted] ous informer en amont des enquêtes et va vérifier que les salariés soient bien informés.

Les AT psychologiques sont géré par employés relation et pas par la DSPR.

[redacted] nce un deli d'entrave envers la cssct ,l'orsqu'il y a des rps les membres de la cssct doivent être informé il est impossible d'aller dans les réunions pour la cscct.

[redacted] d un retour de la directrice des affaires sociales.

[redacted] t l'av [redacted]

12. Présentation aux membres de la CSSCT du rapport annuel CSSCT 2024 de l'établissement STACH (*)

Est-ce qu'on parle de 148 nouveaux produits
Que signifie produits temporaires
Pourquoi EDLI ont qu'un produit

[redacted]

III. **Les chiffres-clés de 2024**

Produits agréés	148
Produits agréés temporairement	22
Produits refusés	6
Total des produits étudiés	**176**

RESTAURATION	3		
SPECTACLES	31	12	1
STACH	98	9	4
SIEGE	1		
ENTREPOTS	2		
EDLI	1		
TOTAL	**148**	**22**	**6**

13. Présentation aux membres de la CSSCT du programme de l'établissement STACH 2025 (*)

Pas de retours particuliers sauf sur les dates demandée

14. Présentation des observations du courrier de l'Inspection du travail (*)

nce la mise en demeure pour la machine de mill shop.

Vérifié par l'entreprise Veritas le 18 et 19 Décembre.

Il y a un délais annoncé de 2 à 3 mois pour avoir le rapport. Date prévue en Avril ou Mai.

relancer Veritas pour que le délai soit réduit.

En attente du rapport, une étude va être organisée pour caractériser les besoins et voir ce qu'on peut faire.

On partirait pour la scie à panneau de staff shop qui est conforme.

Il y a une formation le 19 Mars sur la scie à panneaux de staff shop pour les salariés de menuiserie et de staff shop.

Après identification des besoins une scie à panneaux sur table a été identifié par la dspr et le service menuiserie .

Visite sur un autre site avec la dspr , le manager, le chef d'équipe et un technicien.

En cours de réception de récupération du dossier machine qui sera à intégrer dans le projet 1001 pattes.

me qu'on ne remettra pas la machine en service avant le rapport de conformité.

En attendant des mesures compensatoires sont mise en place.

Une réunion sera prévue avec les membres de la cssct pour analyser le poste.

17. Kit tenue d'hiver des techniciens

ique qu'il y a deux kits.

Un froid et un grand froid sauf pour fos.

Emanuel Calderara a demandé qu'on ait accès pour tous à tous les kits.

nde que les tenues hiver soient disponible avant l'hiver.

se que le process dotation est en cours de révision.

Demande de fin de réunion

nde que les CIEE aient accès au sgs.

Les ciee auront aces au sgs

Demande de revenir sur le quad de steam train a la prochaine réunion.

Fin de réunion 16h30

Prochaine réunion le 5 Juin 2025